


FAL -100 -3外部結線例



線電流が 5 A 以下の場合は外部 C . T は不要です。
R 相・S 相のラインをベースソケットにシリーズ接続して下さい。